Partial English Translation of
JAPANESE UTILITY MODEL REGISTRATION
Laid Open Publication No. 60-90584A

Page 6, line 8 to page 7, line 4

FIG. 3 corresponds to FIG. 2 and FIG. 4 is an enlarged view of the part IV in FIG. 3. A trench (32) is formed in each of the tip end parts (3i) and (3j) in the notched portion (3d) of the ring-shaped member (3c) of the swing rotor (3), and a spring (31) such as a plate spring or the like and a sealing member (30) made of Teflon or the like are inserted in the respective trenches so as to push the sealing member (30) by the spring (31), thereby causing the tip end thereof to press the side face of the partitioning plate (7). The other constitution thereof is the same as that shown in FIG. 1 and FIG. 2, and the same reference numerals are assigned to the corresponding members.

Accordingly, even if gas leakage from the sliding slit between the notched portions of the ring-shaped member of the swing rotor (3) and the partitioning plate (7) would caused due to pressure difference between the compression spaces (21) and (23), the sealing member (30) prevents the gas leakage. Further, even if abrasion is caused by sliding of the partitioning plate (7) and the sealing member (30), the sealing member (30) is pushed by the spring (31) so that the tip end thereof is in contact with and presses the partitioning plate (7) all the time, resulting in no gap formed in the sliding part.

**BEST AVAILABLE COPY** 

1

⑩日本国特許庁(JP)

①実用新案出額公開

⑫ 公開実用新案公報 (U)

昭60-90584

(i)Int Cl.

識別記号

庁内整理番号

每公開 昭和60年(1985)6月21日

F 04 C 27/00 2/04 21/00 A - 8210-311 6965-311 8210-311

審査請求 未請求 (全 頁)

砂考案の名称

リング揺動型液体機械

钞実 願 昭58-182995

会出 関 昭58(1983)11月29日

奴 考 案 者 藤 谷

名古屋市中村区岩壕町字高道 1 番地 三菱重工業株式会社

名古屋研究所内

**加出 願 人 三菱重工業株式会社** 

東京都千代田区丸の内2丁目5番1号

多復代理人 弁理士 岡本 重文 外3名

明 細 書

- 1. [考案の名称]
  - リング揺動型流体機械
- 2. [ 実用新案登録請求の範囲]

リング揺動型流体機械の環状空間を仕切る仕切板と当接して摺動する揺動ロータのリング状部の 先端部に上記仕切板に押圧されるシール材を設け たことを特徴とするリング揺動型流体機械。

#### 3. [ 考案の詳細な説明]

本考案は圧縮機、膨脹機、ポンプまたは流体モータ等として使用しうるリング揺動型流体機械に 関する。

第1図及び第2図に従来のリング揺動型圧縮機の1例が示され、第1図において、(1)はハウジングでとの中に圧縮機構(A)とこれを駆動する電動機構(B)が内蔵されている。このハウジング(1)の内面にはシリンダ(2)とモータステータ(15)が圧入または溶接等により固定されている。シリンダ(2)の上面及び下面に取付けられた上部軸受(5)と下部軸受(6)にシャフト(4)が軸承され、このシャフト(4)にモー

(1)

タロータ44が固定されている。シャフト(4)の偏心 ピン(4a) に揺動ロータ(3)のボス(3a) が係合され、 シャフト(4)の回転に伴つて揺動ロータ(3)が揺動運 動を行なう。第2図は第1図のⅡ-Ⅱ線に沿う断 面でその(の)(の)(の)(の)はそれぞれ揺動ロータ(3)の回転 角が 0°,90°,180°,270°の場合を示している。 シリンダ(2)の円筒状内周面(2α)、下部軸受(6)の ボス部(6a)の円筒状外周面(6b)、下部軸受(6)の 円板部 (6c) の内面 (6d) および揺動ロータ(3)の円 板部(34)の内面(34)によつて環状空間(がが限界 され、この環状空間切は円筒状内周面(2a)と円 簡状外周面(64)との間に架設された仕切板(7)に よつて仕切られている。揺動ロータ(3)の円板部 (36) に植設されたリング状部 (3c) が環状空間(7) 内に嵌合され、このリング状部 (3c) の切欠 (3d) 内に仕切板(7)が封密的に摺動自在に嵌合されてい る。そして、リング状部 (3c) の先端面 (3e) が下 部軸受(6)の円板部(6c)の内面(6d)に封密的に係 合することにより環状空間切を仕切つている。リ ング状部(3c)の円筒状外周面(3f)はシリンダ(2)

İ١.

の円筒状内周面(2a)に封密的に係合し、その係合点18を含む直径線上の点(19)においてリング状部(3c)の円筒状内周面(3g)は下部軸受(6)のポス部(6a)の円筒状外周面(6b)と封密的に係合している。かくして、リング状部(3c)の外側において、仕切板(7)の左側に吸入空間(20)が、右側に圧縮空間(20)が限界され、リング状部(3c)の内側において仕切板(7)の右側に吸入空間(20)が、左側に圧縮空間(20)がそれぞれ限界される。

しかして、モータステータ(15)及びモータロータ(14)に通電することによりシャフト(4)を回転すると、揺動ロータ(3)は仕切板(7)により自転を制せられながら矢印方向にみそすり運動を行い第2図の(a)、(b)、(c)、(d)の順に揺動する。圧縮空間(21)に着目すると、(a)は吸込ポート(8-1)及び吐出ポート(9-1)と遮断されてその容積が最大となつた状態で揺動ロータ(3)の揺動に伴い(a)の状態から(b)、(c)、(d)の状態へ進むにつれて容積が減少し圧縮空間(21)内のガスが圧縮される。圧縮されたガスはその圧力が吐出圧力以上となつた時点より吐出ポー

ト(9-1)から吐出弁(10-1)をリテーナ(11-1)に向つて押し上げ吐出室(12)に排出される。そして、吐出室(12)より吐出穴(13)を経て、モータロータ(14)およびモータステータ(15)の隙間を通つてよりを冷却しつつ上昇し、吐出管(16)より外部へ吐出される。また、吸入空間(20)は第2図(a)に示す容積等の状態から(b),(c),(d)の状態へと容積を次第に増大させながら1回転すると(a)における圧縮空間(21)の状態に至る。この間、吸入空間(20)は吸入ポート(8)より吸入ポート(8-1)を経てガスを吸入する。このようにして揺動ロータ(3)の1回転毎にガスの吸入・圧縮を繰返す。

次に圧縮空間 (23)は(c)に示す状態から(d),(a),(b)の順に変化してガスを圧縮し、圧縮されたガスは吐出ポート (9-2)より吐出弁 (10-2)をリテーナ (11-2)に向つて押し上げて吐出室(12)に排出され圧縮空間(21)より排出されたガスと合流する。もう一方の吸入空間(22)は(c)の状態よりその容積が増大し始め吸入ポート (8-2)よりガスを吸入しながら(d),(a),(b)の状態を経て(c)の圧縮空間(23)の状

態に至つてガスの吸入を完了する。このようにし て空間(23), 22は空間(21), 201から180°位相がずれた。 状態で1回転毎に吸入・圧縮を繰返す。上記従来 の圧縮機においては、揺動ロータ(3)のリング状部 (3c) の先端は仕切板(7)に沿つて摺動するが、例 えば第2図(b),(d)から分かるように、外側の圧縮 空間20と内側の圧縮空間23は互いに180°位相が ずれているため各圧縮空間(21)と(23)内の圧縮ガスは 圧力が異なる。第2図(b)では圧縮空間(3)の圧力は 作動空間20の圧力より高く、逆に第2図(d)では圧 縮空間(21)内の圧力が圧縮空間(23)内の圧力より高い。 これら圧縮空間の間の圧力差は揺動ロータ(3)の 回転角0~~360"すべての区間で観察される。と とろが、揺動ロータ(3)のリング状部(3c)の切り 欠き部 (34) における先端と仕切板(7)は潤滑油に よつてシールされておるのみでとこから圧縮ガス が高圧側より低圧側に漏れる。また、揺動ロータ (3)のリング状部 (3c) の先端は仕切板(7)に沿つて 摺動する為それらの間の摩擦でリング状部 (3c). の先端又は仕切板(7)に摩耗が生じ、その間の隙間



が大となり、圧縮機の性能低下をもたらしていた。 本考案は上記問題点に対処するために提案され たもので、その目的とするところはかかる隙間か らの洩れを低減し、高性能の流体機械を提供する 事にある。

以下、本考案を第3回及び第4回に示す1実施 例を参照しながら具体的に説明する。

第3図は第2図に対応する図で、第4図は第3図のIV部拡大図である。揺動ロータ(3)のリング状部(3c)の切欠部(3d)における先端部(3i)及び(3j)に溝(32を穿設し、この溝(32に板ばね等のばね(3)及びテフロン等のシール材(30)を挿入し、このばね(31)によりシール材(30)を押推して、その先端を仕切板(7)の側面に圧接せしめるようになつている。他の構成は第1図及び第2図に示すものと同様であり、対応する部材には同じ符号が付されている。

しかして、圧縮空間(21)と(23)との圧力差により揺動ロータ(3)のリング状部(3c)の切欠部と仕切板(7)との摺動隙間からガスが漏れようとしても、このシール材(30)によつてガス漏れが阻止される。そし

て、仕切板(7)とシール材(30)との摺動によつて摩耗 してもシール材(30)はばね(31)によつて押進せしめら れ、その先端は常に仕切板(7)に圧接するので、摺 動部に隙間が生ずることはない。

第5図には本考案の他の実施例が示され、第5 図において(33)は揺動ロータ(3)リング状部 (3c)の 吸入側先端部 (3i) に設けた構、(3j)は 板ばね等の ばね、40はリテーナ、40はニードルペアリング である。游63)の開口端の間隔はニードルペアリン グ側が欝倒かち飛び出さないようにニードルペア リング伽の径より少し小さくなつている。ニード ルベアリング409と仕切板(7)とはころがり接触とな り、摩擦損失が低下し、かつ、摩耗最も低下する。 そして、ニードルペアリング((1)はリテーナ(11)を介 して背後よりはね切で押されているのでニードル ベアリング(4)と仕切板(7)との間に隙間は生じない。 尚、第5図では揺動ロータ(3)のリング状部(3c) の吸入側先端部 (3i) にニードルベアリングより 成るシール機構を設けたがこのシール機構は圧縮 伽先端部(3j) に設けることができ或は吸入側及 (7)

. 908

び圧縮側の両側の先端部に設けても構わない。

以上、実施例について具体的に説明したが、本考案においてはリング揺動型流体機械の環状空間を仕切る仕切板と当接して摺動する揺動ロータのリング状部の先端部に上記仕切板に押圧されるシール材を設けたので、揺動ロータのリング状部の切欠部における先端と仕切板との間の摺動隙間をシール材によつて無くしまたは極力小さくすることができる。従つて、この隙間から漏れる流体量を少くできるので、この流体機械の性能を向上することができる。


#### 4. 〔図面の簡単な説明〕

第1図は従来のリング揺動型圧縮機の1例を示す縦断面図、第2図(a)~(d)はそれぞれ異る状態における第1図のⅡーⅡ線に沿う断面図である。第3図は本考案の1実施例を示す第2図に対応する図、第4図は第3図のⅣ部拡大図、第5図は本考の他の実施例を示す第4図に相当する図である。

環状空間…(17) リング状部…(3c) 揺動ロータ …(3) 仕切板…(7) シール材…(30),(40)


909

(8)




復代理人介理士 岡本亞文 外3名

## 公開実用 昭和60─ 90584



### 第3区 8-2 8-2 18 22 3c 3q 4 3f 2a 6b



912 実開 (-0 - 9 0 5 8 4 J 後代理人升理士 岡本軍文 第12

# This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

#### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

D BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

### IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.